



# VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE SVETI ĐURĐ

Preloška 2, 42233 Sveti Đurđ

e-mail: vzo.sveti.djurdj@gmail.com www.sveti-djurdj.hr/vatrogastvo  
tel. 091/138-7351 (Turković), 091/112-0008 (Kovaček), 099/754-4643 (Janičar)

Broj: 08/2023

Sveti Đurđ, 25. 06. 2024. godine

- **OPĆINA SVETI ĐURĐ**  
**Braće Radića 1, Sveti Đurđ**
  - **Općinski načelnik**  
**Josip Jany**
  - **Općinsko vijeće**
- **VARKOM d.o.o.**  
**Trg bana Jelačića 15, Varaždin**

**Predmet:** Izvješće o stanju hidrantske mreže na području Općine Sveti Đurđ  
- *dostavlja se*

Poštovani,  
temeljem provedenih preventivnih pregleda izvora vode, a poglavito hidrantske mreže u javnom vodovodu na području općine Sveti Đurđ, u nastavku navodimo statistički pregled trenutačne ispravnosti hidranata, kako slijedi:

Vrsta izvora vode	Ukupno	Ispravno	Neispravno	% neispravnih
Nadzemni hidranti	19	18	1	5 %
Podzemni hidranti	196	180	22	11 %
Zidni hidranti (OŠ Sveti Đurđ)	2	2	-	-
Prirodna crpilišta vode (rijeke, jezera, potoci i sl.)	3 (Drava, Plitvica, Bednja)	3	-	-
“Prirodni hidranti” (cijevi zabijene u tlo s vatrogasnim armaturama kojima se može crpiti podzemna voda)	21	20	1	5 %

U nastavku navodimo **pregled neispravnih hidranata** po naseljima:

Red. br.	Lokacija hidranta	Stanje zatečeno kod pregleda
<b>SVETI ĐURĐ</b>		
1.	Preloška 3	hidrant zatrpan nakon izvođenja radova na biciklističkoj stazi, pomoćni ventil propušta – potrebno ga povisiti ili postaviti nadzemni hidrant zbog blizine budućeg doma za starije osobe
2.	Preloška 10 (nasuprot kuće Zlatar Z., kod gradilišta doma za starije osobe)	zatrpan glavni ventil, potrebno postaviti nadzemni hidrant radi blizine doma za starije osobe
3.	Preloška 36 (kod kuće Vidović)	otežan priključak hidrantskog nastavka, potrebno ga povisiti
Podzemni hidranti na kojima nedostaju poklopci:		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dravska bb (kod farme tvrtke „Luneta“)</li> <li>2. Braće Radića 9 (kod kuće Stančin)</li> <li>3. Na polovici ceste Sveti Đurđ - Hrženica</li> </ol>
Podzemni hidranti kod kojih nedostaju nastavci za hidrantski ključ:		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cvjetna 1 (kraj vrta Rajh I.)</li> <li>2. Cvjetna 4 (ispred zgrade OŠ – blizu rasvjetnog stupa)</li> <li>3. Preloška (nasuprot kuće Sačer D.)</li> <li>4. Na polovici ceste Sveti Đurđ – Hrženica</li> <li>5. Kod raspela na cesti za Karlovec Ludb.</li> </ol>
Podzemni hidranti kod kojih nedostaju oznake njihove pozicije:		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cvjetna 8 (ispred kuće Rendić)</li> <li>2. Preloška 6 (nasuprot kuće Sačer Z.)</li> </ol>
<b>HRŽENICA</b>		
4.	Ludbreška 20	pušta ventil
5.	Varaždinska 15	preblizu ograde, nemoguće korištenje
6.	Vinogradska (kraj ulice – preko k.br. 27)	polomljen
7.	Mirni put 3	ne može se otvoriti
8.	Miroslava Krleže 10	neispravan
9.	Dravska (nasuprot kbr. 2)	neispravan
10.	Dravska (kod farme “Agroludbreg”)	ne može se pronaći
11.	Dravska 17	neispravan
12.	Vladimira Nazora 2	zatvoren na predventilu
13.	Preloška 13	neispravan
14.	NH04 – Varaždinska (kod TK centrale)	neispravan
Podzemni hidranti na kojima nedostaju poklopci:		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Miroslava Krleže 28</li> <li>2. Varaždinska (nasuprot kbr. 50, kraj ulice)</li> <li>3. Ludbreška 5 – nedostaje poklopac predventila</li> </ol>
Podzemni hidranti kod kojih nedostaju oznake njihove pozicije:		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mirni put 9 (pogrešna oznaka)</li> <li>2. Vladimira Nazora 10</li> </ol>
<b>KOMARNICA LUDBREŠKA</b>		
Podzemni hidranti na kojima nedostaju poklopci:		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komarnica Ludbreška 3 (kod kuće Lukačić)</li> <li>2. Komarnica Ludbreka 23 (kod kuće B. Čanaki)</li> </ol>

<b>PRILES</b>		
15.	Priles 48 (nasuprot društvenog doma)	glavni ventila zatvoren, a sporedni ventil neispravan, nema nastavka za hidrantski ključ)
<b>KARLOVEC LUDBREŠKI</b>		
16.	Glavna 57 - 59 (iza 1 prema Sesvetama)	potrebno postavljanje nadzemnog hidranta zbog konstantnog zatrpavanja istog
17.	Gorica 4	potrgan dio priključnog dijela
18.	Gorica 6 – 8 (romsko naselje)	nemoguće pronaći hidrant
19.	Lovački put 2	pušta, teško dostupan zbog slomljenog pomoćnog „uha“ na poklopcu
Podzemni hidranti kod kojih nedostaju oznake njihove pozicije:		1. Dravska 35 (na kraju ulice) 2. Mirna 12 3. Glavna – ulaz u naselje „Rogatica“
<b>LUKA LUDBREŠKA</b>		
20.	Luka 36 (50 m od kraja ulice gledano od Komarnice – na livadi)	ne može se priključiti hidrantski nastavak
21.	Luka 77 (nasuprot mlina)	potrgano „uho“ za priključak hidrantskog nastavka
22.	Luka 125 (uz glavnu cestu, nasuprot pilane Radašić)	gotovo uvijek zatrpan zemljom jer se nalazi na oranici, a lociran je nasuprot požarno rizičnog gospodarskog kompleksa, stoga ga je potrebno povisiti
Podzemni hidranti kod kojih nedostaju oznake njihove pozicije:		1. Luka 109 (nasuprot društvenog doma, kod kuće Kunić) 2. Luka 46 – uz cestu za Hrženicu (desno, ispred vrta)
Podzemni hidranti kod kojih nedostaju nastavci za hidrantski ključ:		1. Luka 46 – uz cestu za Hrženicu (desno, ispred vrta)
<b>STRUGA</b>		
23.	Struga 111a	hidrant nema potrebiti tlak
<b>SESVETE LUDBREŠKE</b>		
Podzemni hidranti kod kojih nedostaju oznake njihove pozicije:		1. Vinogradska 57 2. Matije Gupca 40

Broj podzemnih hidranata kod kojih nedostaju glavni poklopci: 7

Broj podzemnih hidranata kod kojih nedostaju mali poklopci: 1

Broj podzemnih hidranata kod kojih nedostaju oznake njihove mikrolokacije: 11

Broj podzemnih hidranata kod kojih nedostaju nastavci za hidrantski ključ: 6

#### DODATNE NAPOMENE:

A) potrebno je posebno razmotiti mogućnost postavljanja nadzemnih hidranata na mjestima postojećih podzemnih hidranata u Preloškoj ulici u Svetom Đurđu, kao što je navedeno u gornjoj tabeli (redni broj 1 i 2), s obzirom da je zbog aktualne izgradnje tamošnjeg novog doma za starije i nemoćne osobe odnosno povezanih požarnih rizika nužna dodatna izdašnost i pristupačnost izvora vode (u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara);

B) zbog iznimno velikog razmaka među trenutačno postavljenim hidrantima u Sesvetama Ludbreškim, postoji potreba za postavljanjem novih hidranata na sljedećim lokacijama u istom naselju:

- Vinogradska 47,
- Matije Gupca 41,
- Matije Gupca 8.

Ovim putem pozivamo na nastavite aktivnosti u smislu otklanjanja nedostataka na hidrantskoj mreži prema ovom izvješću, a kako bi se hidranti mogli nesmetano koristiti kod vatrogasnih intervencija i drugih operativnih aktivnosti vatrogasnih postrojbi.

S poštovanjem,



Zapovjednik VZO Sveti Đurđ:  
Stjepan Kovaček, mag. ing. sec.

Dostaviti:

- Općina Sveti Đurđ, Općinsko vijeće (e-mailom),
- Općina Sveti Đurđ, n/r Općinskog načelnika (e-mailom),
- Varkom d.o.o., Varaždin (e-mailom),
- Pismohrana, ovdje